

REPARATIE

Er is een groot verschil tussen het linker en rechter espresso afgifte pijpje van mijn volautomatische espressomachine.



Doorprikken met een tandenstoker

Een klein verschil (enkele millimeters) tussen het linker en rechter espresso afgiftepompje kan er altijd zijn. Indien er een groter verschil tussen het linker en rechter espresso afgiftepompje is, adviseren wij om het volgende te controleren:

- Zorg ervoor dat uw volautomatische espressomachine altijd waterpas staat.
- Prik de afgiftepompjes van de espresso aan de voorzijde van de volautomaat door met een tandenstoker, tandenflos ragetje (geen metalen voorwerpen aangezien dit het metaal/kunststof kan beschadigen). Spoel het systeem nu enkele keren door.

Neem contact op met onze consumentendienst als het probleem hier niet mee verholpen is.